

別紙「点検結果掲載様式」

令和7年度（春） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
俱知安開発事務所 蘭越分庁舎	尻別川	蘭越地区 ・堤防 ・管理用道路・階段 ・樋門 ・低水護岸 ・高水敷(蘭越町占 用) 港地区 ・堤防 ・管理用道路・階段 ・樋門 ・低水護岸 ・高水敷 ・船着き場	令和7年4月23日	異常なし

令和7年度(春)河川等の安全利用点検 実施状況写真



○撮影場所：蘭越地区(ランラン公園)



○撮影場所：蘭越地区(ランラン公園)



○撮影場所：港地区



○撮影場所：港地区